
LA CASA ORIGINAL DEL ENSANCHE DE BARCELONA (1.860-1.864)


Los parámetros formales y métricos de la unidad residencial de la manzana Cerdá.

JORGE VILA ROBERT arquitecto


Tesis Doctoral dirigida por Juan Busquets Grau, Doctor arquitecto.


Situación	Manzana 33 N/M 34	la ⁿ	Nº de ficha 42 - 42'
Arquitecto Maestro de o	José Buxareu		Ref. fotos 3.6-7-8-9-10
Clasificació	on 2.1.b (3.3).1	Año 1.862	Expte. mpal.F- 1.312 Bis-C







Situación "Caputxins Ve	"Caputxins Vells"			
Arquitecto Maestro de obra Pablo Marto	Ref. fotos 3.13-14-15			
Clasificación 2.1.ab (3.3).1	Año 1.862	Expte. mpal. F-1.314 Bis-C		










Situación	Pta.	Nueva,	calle	35	entre	P;	y Q	Nº de ficha 47
Arquitecto Maestro de obra Felipe Ubach					Ref. fotos 3.20-21-22-23-24			
Clasificació	in 1.4	.a (6.6).2	A	ño 1.8	62	Expt	e. mpal. F-1.319 Bis-C










Situación Manzana 33 -34	M.a.	Nº de ficha 49
Arquitecto Maestro de obra Felipe Ubac	obra Felipe Ubach	
Clasificación 1.4.a (3.4).2	Año 1.862	Expte. mpal. F-1.329-C







Situación "Caputxins Vell	Nº de ficha 50	
Arquitecto Maestro de obra Felipe Ubac	Ref. fotos 3.32-33-34	
Clasificación 1.5. ab (5.5).1	Año 1.862	Expte. mpal. F- 1.331 -C






Situación So	lar L, manzana 25,	terrenos E	stado Nº de ficha	52
Arquitecto Maestro de obr	José Buxareu	y Gallart	Ref. fotos	
Clasificación	1.2.a (7.7).1.2	Año 1.863	Expte. mpal. F-1.334	Bis-C








Situación Sol	ar H, manzan	a 23	Nº de ficha 53
Arquitecto Maestro de obra	bra Antonio Valls y Galí		Ref. fotos 4.3-4-5
Clasificación 1.2.	b (3.3).2	Año 1.863	Expte. mpal. F-1.335 Bis-C




Situación Ma	nzana 20, terre	nos del Estad	Nº de ficha 54	4
Arquitecto Maestro de obra	a Felipe Ub	ach	Ref. fotos 4.6-7-8	
Clasificación	1.1.a (3.3).1	Año 1.863	Expte. mpal. F-1.336-C	ls-










Situación	Calle de	Ronda, s	olar J, m	anz.	23	Nº de	ficha	55
Arquitecto Maestro de	obra	Antonio	Valls y G	alí		Ref. 4.9-1	fotos 10-11	
Clasificaci	ón 1.3.b	(5.5).2	Año 1	.863	Expte	. mpal	. F-1.336	6 Bis-C









Situación	Manzanas	37 y 38	(Pont de la	s bigas)	Nº de ficha 56
Arquitecto Maestro de o	bra	Antonio	Valls y Gal	ſ	Ref. fotos 4.12-13
Clasificación	n 1.2.ab	(3.3).2	Año 1.86	3 Expte	. mpal. F-1.337 Bis-C





Situación Manzana 32 N/M 3	3 (solar nº2)	Nº de ficha 59
Arquitecto Maestro de obra Felipe U	bach	Ref. fotos 4.19-20-21-22
Clasificación 1.4.a (6.6).2	Año 1.863	Expte. mpal. F-1.339 Bis-C







Situación Manza	na 32 N/M 3	3 (solar nº3)		Nº de ficha	60
Arquitecto Maestro de obra	Felipe Ubach			Ref. fotos 4-23-24-25-26	
Clasificación 1.4.a	(6.6).2	Año 1.863	Expt	e. mpal. F.1.340)-C






Situación Mansana 51, solar G,	terrenos Estad	lo Nº de ficha 61
Arquitecto Francisco Maestro de obra	P. del Villar	Ref. fotos 4.31-32-33
Clasificación 2.4.a (3.3).1	Año 1.863 E	xpte. mpal. F-1.342-C







Situación Mansana 51, solar	Nº de ficha 62
Arquitecto Franci Maestro de obra	Ref. fotos 4.34-35-36
Clasificación 2.4.a (3.3).1	opte. mpal. F-1.342 Bis-

